

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1017 /TB-CTQ

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Dịch vụ: *Sửa chữa máy xúc lật 100.02*

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Sửa chữa máy xúc lật 100.02 theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

Thông số kỹ thuật thiết bị: Máy xúc lật Liugong ZL50C- đời 2010

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ	ĐVT	SL
1	Sửa chữa máy xúc lật 100.02	Cái	1

(Chi tiết công việc theo phương án kèm theo thông báo mời chào giá này)

Yêu cầu:

- Thời gian thực hiện công việc: trước tháng 11/2025
- Tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện: 20 ngày từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI hoặc tại xưởng của đơn vị cung cấp dịch vụ
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá
- Bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng
- Địa điểm bàn giao, nghiệm thu: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, tổ dân phố Tràng Đà 5- Phường Nông Tiến- Tuyên Quang trước ngày 22/9/2025 (Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá kèm theo)

Trân trọng!.. 

Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>
- Lưu VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Dự

Mẫu báo giá tham khảo

[Nhà cung cấp:]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)	Ghi chú
1	Sửa chữa máy xúc lật 100.02	Cái	1			
	Giá trị sửa chữa trước thuế (tổng cộng)					
	Thuế GTGT ...% .					
	Giá trị sửa chữa sau thuế					

Bảng chữ.....

Chúng tôi cam kết thực hiện

1. Thời gian thực hiện công việc: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
2. Tiến độ hoàn thành công việc: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
3. Địa điểm thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
4. Hiệu lực của báo giá: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]
5. Bảo hành: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]
6. Địa điểm bàn giao, nghiệm thu: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]

Ngày tháng năm

Đại diện nhà cung cấp

(ký và ghi rõ họ tên)



[Nhà cung cấp:]

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi xin gửi tới quý công ty bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ:.....

TT	Yếu tố chi phí	Số chế tạo	ĐVT	KL	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
*	Chi phí vật tư						
I	Hệ thống phanh						
							
II	Hệ thống nâng hạ, đóng mở gầu						
							
III	Các cụm, chi tiết khác						
							
IV	Chạy thử						
							
*	Chi phí nhân công						
*	Chi phí vận chuyển (nếu có)						
	Giá trị sửa chữa trước thuế						
	Thuế GTGT ...%						
	Giá trị sửa chữa sau thuế						

Bảng chữ:

Ngày tháng năm
Đại diện nhà cung cấp
(ký và ghi rõ họ tên)



	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 31/3/2021
	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA MÁY XÚC LẬT 100.02	Lần BH: 02 Lần sửa đổi:

Tuyên Quang, ngày 9 tháng 9 năm 2025

I. Tên thiết bị : Máy xúc lật 100.02

II. Nguyên nhân:

- Căn cứ các Biên bản giám định kỹ thuật thiết bị bước I máy xúc lật 100.02
- Hệ thống phanh hoạt động kém, dò dầu.
- Có tiếng kêu bất thường tại cụm vi sai cầu trước
- Hệ thống nâng hạ, đóng mở gầu bị rơi lắc tạo các vị trí đầu cần nổi gầu, 2 đầu tay biên, 02 tủy ô nâng cần lão hóa
- Bơm tiếp nhiên liệu + bơm tay không hoạt động
- Chảy dầu một số vị trí: điểm tiếp giáp giữa Bơm dầu hộp số với bơm thủy lực, bơm cao áp dầu diezen
- Mòn hồng dây đai máy phát và dây đai tổng
- Cháy hỏng 02 đèn nóc, 02 đèn lùi, 01 đèn pha
(Lần bảo dưỡng sửa chữa gần nhất với các nội dung trên vào tháng 12/2023)
- Chảy dầu van điều khiển số (nguyên bản chưa sửa chữa)
- Kính chắn gió trước bị nứt, ố mờ (thay mới tháng 8/2022)
- Đồng hồ áp suất dầu số và đồng hồ áp suất khí nén hỏng (nguyên bản chưa sửa chữa)

Phòng Cơ điện-AT&MT lập phương án sửa chữa máy xúc lật 100.02 trình Lãnh đạo công ty phê duyệt.


III. Thông số kỹ thuật cơ bản: Máy xúc lật 100.02: model ZL50C- Liugong

IV. Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Số chế tạo	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Dự trù vật tư- dụng cụ				ĐV thuê ngoài
1	Vật tư chính				Theo nội dung công việc
2	Vật tư phụ, công cụ, dụng cụ, máy thi công				ĐV thuê ngoài
II	Trình tự công việc				
	Bàn giao thiết bị trước sửa chữa				PXTP
	Sửa chữa máy xúc lật 100.02		Cái	1	ĐV thuê ngoài
A	Hệ thống phanh				
1	Gioăng cao su tròn	12B0356	Cái	4	Thay mới
2	Máy nén khí		Bộ	1	Phục hồi
-	Gioăng phốt máy nén khí		Bộ	1	Thay mới
3	Tổng phanh trước+sau		Bộ	2	Phục hồi
-	Gioăng phốt tổng phanh		Bộ	2	Thay mới
4	Má phanh trước + sau		Cái	16	Thay mới
5	Piston phanh bánh xe		Quả	32	Thay mới
6	Gioăng phốt phanh bánh		Bộ	32	Thay mới
7	Bầu phanh tay		Bộ	1	Thay mới

	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Lần sửa đổi:
	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA MÁY XÚC LẬT 100.02	

8	Van kéo phanh tay		Cái	1	Thay mới
9	Đĩa phanh		Cái	4	Phục hồi 2 cái
B	Hệ thống nâng hạ, đóng mở gầu				
1	Bạc đầu cần KN với gầu	Φ63xΦ75x11 0	Cái	2	Thay mới
2	Bạc tay biên KN với chữ H	Φ90xΦ104x7 0	Cái	1	Thay mới
3	Bạc tay biên KN với gầu: 55A0007	Φ90xΦ104x7 0	Cái	1	Thay mới
4	Cần ắc 2 đầu tay biên	Φ92xΦ150x4	Cái	4	Thay mới
5	Cần ắc đầu cần KN với gầu	Φ92xΦ150x4	Cái	4	Thay mới
6	Ắc KN cần với gầu	Φ 60x265	Cái	2	Thay mới
7	Ắc KN đầu tay biên với gầu	Φ 90x195	Cái	1	Thay mới
8	Ắc KN đầu tay biên với chữ H	Φ 90x215	Cái	1	Thay mới
9	Gầu xúc		Cái	1	Phục hồi 2 lỗ Φ90, 4 lỗ Φ63 bị mòn
10	Cần nâng		Cái	1	Phục hồi 2 lỗ Φ63 bị mòn
11	Chữ H		Cái	1	Phục hồi 2 lỗ Φ90 bị mòn
12	Tay biên		Cái	1	Phục hồi 2 lỗ Φ104 bị mòn
13	Tuy ô 1"x1350 nâng cần		Cái	2	Thay mới
C	Các cụm, chi tiết khác				
1	Cụm vi sai cầu trước				
-	Ruột vi sai cầu trước		Bộ	1	Thay mới
-	Bì cụm vi sai	32216	Cái	2	Thay mới
-	Bánh răng vành chậu	43A0148	Cái	1	Thay mới
-	Bánh răng quả dứa	43A0129	Cái	1	Thay mới
2	Bơm cao áp		Cái	1	Phục hồi
-	Piston longio		Quả	6	Thay mới
-	Gioăng phốt bơm cao áp		Bộ	1	Thay mới
-	Vòng bi bơm cao áp		Vòng	1	Thay mới
3	Van điều khiển số		Bộ	1	Phục hồi
-	Bộ gioăng phốt van điều khiển số		Bộ	1	Thay mới
4	Bơm dầu hộp số		Bộ	1	Phục hồi
-	Bộ gioăng phốt bơm dầu hộp số		Bộ	1	Thay mới
5	Dây đai máy phát	8PK925	Cái	1	Thay mới
6	Dây đai tổng	8PK1335	Cái	1	Thay mới
7	Đèn nóc		Cái	2	Thay mới



	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Lần sửa đổi:
	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA MÁY XÚC LẠT 100.02	

8	Đèn lùi		Cái	2	Thay mới
9	Đèn pha		Cái	1	Thay mới
10	Đồng hồ áp suất dầu số		Cái	1	Thay mới
11	Đồng hồ áp suất khí nén		Cái	1	Thay mới
12	Bơm tiếp nhiên liệu + bơm tay		Cụm	1	Thay mới
13	Kính chắn gió trước		Bộ	1	Thay mới
D	Chạy thử				
1	Mỡ bơm		Kg	5	Phục vụ chạy thử
2	Dầu cầu	80W90	Lít	30	
3	Dầu phanh	Dot 3	Lít	5	
	Nghiệm thu kỹ thuật				Các bên
	- Chạy thử không tải: 0.5 giờ - Chạy thử có tải: 01 ngày				Các bên
III	Tiến độ và thời gian thực hiện				
1	Tiến độ thực hiện: 20 ngày từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng				
2	Thời gian thực hiện: trước tháng 11/2025				
IV	Bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng				

V. Yêu cầu kỹ thuật:

- Các điểm tiếp giáp đảm bảo kín, không dò dầu
- Bulong liên kết bắt xiết chặt
- Thiết bị sau sửa chữa hoạt động ổn định, không có hiện tượng bất thường

VI. Biện pháp An toàn:

- Đơn vị thuê ngoài lập Biện pháp an toàn trình P.Cơ điện-AT&MT trước khi thực hiện công việc.

NGƯỜI LẬP



Hoàng Trung Kiên

PHÒNG CƠ ĐIỆN



Nguyễn Văn Phương



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dự