

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG – VVMI
TỜ TƯ VẤN

Số: 939/CTQ-TTV
V/v Đề nghị báo giá dịch vụ: sửa
chữa hộp số máy xúc lật ZL50C
100.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 năm 2024.

Kính gửi: Nhà cung cấp quan tâm!

Hiện tại Công ty chúng tôi đang có nhu cầu: sửa đột xuất khắc phục sự cố hộp số máy xúc lật ZL50C 100.01. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ, hàng hoá	Đặc điểm/ thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	Dịch vụ sửa chữa			
1	Sửa chữa hộp số máy xúc lật ZL50C 100.01	Máy xúc lật Liugong ZL50C- đời 2010	Gói	1

(Chi tiết công việc theo phương án kèm theo đề nghị báo giá này)

Ghi chú:

Giá chào phải ghi rõ đã bao gồm thuế GTGT hay chưa và các chi phí khác để hoàn thành công việc.

*** Báo giá cần ghi đầy đủ nội dung:**

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI
- Hiệu lực của báo giá: ≥ 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Tiến độ hoàn thành công việc: 06 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi hoàn thành bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng

Lưu ý: Báo giá gửi về trước ngày 09/10/2024, có thể gửi bằng hình thức:

Gửi trực tiếp địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, xóm 5, xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- Lưu: VT



**TỜ TƯ VẤN
TỜ TRƯỞNG**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Dự**

Mẫu báo giá

Nhà cung cấp

BẢNG BÁO GIÁ


Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi xin gửi tới quý công ty bảng báo giá với nội dung sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Sửa chữa hộp số máy xúc lật ZL50C 100.01	Gói	01		
	Tổng				
	Thuế GTGT				
	Tổng cả thuế				
Bảng chữ:/.					

* Kèm theo bảng báo giá chi tiết
Trân trọng.

NGƯỜI BÁO GIÁ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI

Mã số: BM 09.10
Ngày BH: 31/3/2021
Lần BH: 02
Lần sửa đổi:

**PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA HỘP SỐ
MÁY XÚC LẬT ZL50C 100.01**

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 10 năm 2024

I. Tên thiết bị : Máy xúc lật ZL50C 100.01

II. Nguyên nhân:

- Máy xúc lật ZL50C 100.01 hiện đang dừng hoạt động
- Tình trạng kỹ thuật:

TT	Tên chi tiết	Quy cách	ĐVT	SL	Tình trạng kỹ thuật
1	Bộ bánh răng chuyên tải ZL50C		Bộ	1	Hỏng
2	Dầu hộp số	20W-50	Lít	60	Lẫn mặt kim loại

Phòng Cơ điện-AT&MT lập phương án sửa chữa hộp số máy xúc lật ZL50C 100.01, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt.

III. Thông số kỹ thuật cơ bản:

IV. Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

TT	Nội dung công việc, vật tư, nhân công	Quy cách	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Dự trù vật tư- dụng cụ				ĐV thuê ngoài
1	Vật tư chính				
1	Bộ bánh răng chuyên tải ZL50C		Bộ	1	Thay mới
2	Dầu hộp số	20W-50	Lít	60	Thay mới
2	Dự trù công cụ, dụng cụ, máy thi công				
II	Trình tự công việc				
1	Bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công				Các bên liên quan
2	Vệ sinh, tháo dỡ chi tiết				ĐV thuê ngoài
3	Thay thế: 01 bộ bánh răng chuyên tải ZL50C và 60 lít dầu hộp số				ĐV thuê ngoài
4	Nghiệm thu kỹ thuật				Các bên liên quan
5	Chạy thử, nghiệm thu, bàn giao				Các bên liên quan
III	Tiến độ và thời gian thực hiện				
1	Tiến độ thực hiện: 06 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi hoàn thành bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng				
2	Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2024				





CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI

Mã số: BM 09.10
Ngày BH: 31/3/2021
Lần BH: 02
Lần sửa đổi:

**PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA HỘP SỐ
MÁY XÚC LẬT ZL50C 100.01**

IV	Bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng				
----	--	--	--	--	--

V. Yêu cầu kỹ thuật:

- Thiết bị sau sửa chữa hoạt động ổn định, không bất thường
- Các điểm kết nối kín, không dò rỉ dầu

VI. Biện pháp An toàn:

- Đơn vị thuê ngoài lập Biện pháp an toàn trình P.Cơ điện-AT&MT trước khi thực hiện công việc.

NGƯỜI LẬP

Hoàng Trung Kiên

PHÒNG CƠ ĐIỆN

Nguyễn Văn Phương



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dự

