

Số: 503/TB-CTQ

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Gói dịch vụ: Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02.

Kính gửi: Nhà cung cấp quan tâm.
Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02, theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ	Yêu cầu thực hiện	ĐVT	SL
1	Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02	Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02: - Gia công thay mới chi tiết số 1 (có bv kèm theo). - Hàn đắp phần đầu ống dẫn than mòn, vị trí lắp ghép, gia công tiện lại đạt kích thước chi tiết số 2 (có bv kèm theo). - Hàn đắp phần đầu ống mòn chi tiết số 3, chi tiết số 4. Khoan lại kích thước lỗ chia gió trên cả 2 chi tiết số 3 và số 4 (có bản vẽ kèm theo). - Kiểm tra kích thước, dung sai lắp ghép theo bản vẽ, lắp đặt thành bộ hoàn chỉnh. Yêu cầu kỹ thuật: - Đầu đốt cho vòi đốt sau khi sửa chữa phục hồi đảm bảo kích thước, dung sai lắp ghép theo bản vẽ. - Bảo hành: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng.	Gói	01

Ghi chú: Có bản vẽ, biên bản xác định kỹ thuật bước I kèm theo thông báo này.
Yêu cầu:

- Tiến độ thực hiện : ≤15 ngày từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi bàn giao thiết bị vào sử dụng.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI hoặc/và tại đơn vị sửa chữa.
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, xóm 5- xã Tràng Đà - thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang trước ngày 29/04/2025 (Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá kèm theo).

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>;
- Lưu VT, CB AT&MT, T(3).

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dục

Mẫu báo giá



Nhà cung cấp

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi xin gửi tới quý công ty bảng báo giá Dịch vụ Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02 với nội dung sau:

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Sửa chữa phục hồi đầu đốt cho vòi đốt 256.02	Gói	1		
	Tổng				
	Thuế GTGT ...				
	Tổng cả thuế				

Công ty cam kết thực hiện toàn bộ nội dung công việc theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

1. Tiến độ thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
2. Thời gian thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
3. Địa điểm thực hiện: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
4. Yêu cầu kỹ thuật: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
5. Bảo hành: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá].
6. Hiệu lực của báo giá: [Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá]

Trân trọng./.

Ngày ... tháng ... năm 2025
(ký tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG
TÂN QUANG - VVMi
PHÂN XƯỞNG CLINKER

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ BƯỚC I (B1)

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2025. Tại: phân xưởng cơ điện Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMi.

Chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Quang Hưng | Chức vụ: Phó quản đốc PX Cơ điện. |
| 2- Ông: Trịnh Ngọc Quỳnh | Chức vụ: Phó QĐ. PX Clinker. |
| 3- Ông: Nguyễn Anh Tuyên | Chức vụ: P.Phòng Cơ điện AT&MT. |

Căn cứ vào biên bản xác định tình trạng ngày 24 tháng 04 năm 2025 xác định tình trạng đầu đốt cho vòi đốt Turbu Jet C1083.

Cùng nhau xem xét tình trạng thiết bị: Đầu đốt cho vòi đốt (đầu đốt cho vòi đốt cũ thay ra từ tháng 2 năm 2022), mã thiết bị: 256.02 và thống nhất với nội dung như sau:

I. Tình trạng kỹ thuật của thiết bị

Sau khi tháo rời các chi tiết đầu đốt cho vòi đốt cũ xác định tình trạng như sau:

- Đầu đốt cho vòi đốt cũ cấu tạo gồm 4 chi tiết:
 - + Chi tiết số 1 (ống dẫn đường dầu $\Phi 72 \times \Phi 90 \times 220 \text{mm}$, kênh trung tâm): Mòn sâu, biến dạng do làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.
 - + Chi tiết số 2 (ống dẫn than $\Phi 292 \times \Phi 322 \times 410 \text{mm}$): Phần đầu ống lót mòn, vị trí lắp ghép với ống chia gió thẳng và gió xoáy không đảm bảo dung sai lắp ghép.
 - + Chi tiết số 3 (kênh gió thẳng $\Phi 320 \times \Phi 410 \times 150 \text{mm}$): Phần đầu ống mòn, các lỗ chia gió biến dạng.
 - + Chi tiết số 4 (kênh gió xoáy $\Phi 88 \times \Phi 220 \times 210 \text{mm}$, kênh gió xoáy): Phần đầu ống mòn, các lỗ chia gió biến dạng.

II. Kết luận

Đề nghị lãnh đạo công ty cho thuê đơn vị ngoài có chuyên môn về cơ khí chính xác thực hiện sửa chữa phục hồi lại 01 đầu đốt cho vòi đốt cũ để thay thế cho đầu đốt cho vòi đốt đang sử dụng với các công việc sửa chữa sau:

- Gia công thay mới chi tiết số 1 (có bv kèm theo).
- Hàn đắp phần đầu ống dẫn than mòn, vị trí lắp ghép, gia công tiện lại đạt kích thước chi tiết số 2 (có bv kèm theo).
- Hàn đắp phần đầu ống mòn chi tiết số 3, chi tiết số 4. Khoan lại kích thước lỗ chia gió trên cả 2 chi tiết số 3 và số 4 (có bản vẽ kèm theo).
- Kiểm tra kích thước, dung sai lắp ghép theo bản vẽ, lắp đặt thành bộ hoàn chỉnh.



Biên bản này xác định nguyên nhân và phương án xử lý, làm căn cứ để báo cáo lãnh đạo.
Biên bản kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

**PHÂN XƯỞNG
CƠ ĐIỆN**



Nguyễn Quang Hưng

**PHÂN XƯỞNG
CLINKER**





Trịnh Ngọc Quỳnh

**PHÒNG CƠ ĐIỆN
AT&MT**



Nguyễn Anh Tuyên






CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XIMANG		Thiết bị:		VỎI ĐỐT THAN 255.02	
Ch. năng	Ho và tên QUANG	Ngày tháng	VD 255.02 -05-CD		
Duyệt	Nguyễn Trọng Mỹ		Số lượng	01 cái	Khối lượng
P.CDAT	Nguyễn Văn Hoàng		 kg		
Kiểm tra	Nguyễn Anh Tuấn	14/4/2025	VL: SUS 316L		
Vẽ					



ĐẦU VỎI ĐỐT



CÔNG TY CỔNG CÔNG NGHIỆP TÂN QUANG		Thiết bị:	VỎI ĐỐT THAN 256.02	
Ch. năng	Ngày tháng	Chi tiết:	CHI TIẾT SỐ 1	
Duyệt	Ngày tháng	Chi tiết:		
P.C/DAT	Ngày tháng	Chi tiết:		
Kiểm tra	Ngày tháng	Chi tiết:		
Vẽ	Ngày tháng	Chi tiết:	VL: SUS 316L	

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai các kích thước không ghi lấy theo IT12
- Lám cùn cạnh sắc

410

100

Ø322

Ø292

Ø320^{+0.007}_{-0.018}

Vật 2x15°

VỎ ĐÓT THAN 256.02

Thiết bị:

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai các kích thước không ghi lấy theo IT12
- Làm cùn cạnh sắc





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LUYỆN QUANG		Ngày tháng	
Ch. năng	Họ và tên	Chức vụ	
Duyệt	Nguyễn Trọng Đức		
P. CADAT	Nguyễn Văn Phú		
Kiểm tra	Nguyễn Anh Tuấn		14/4/2025
Vẽ			

VD 255.02 -02-CD	
Số lượng	01 cái
Khối lượng	21.5 kg
VL: SUS 316L	

CHI TIẾT SỐ 2

Rz 7.0

~R=20



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Dung sai các kích thước không ghi lấy theo IT12
- Làm cùn cạnh sắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MỚI CÔNG PHÂN CỐ PHÂN XI MĂNG HO VÀ LÊN XI MĂNG NGUYỄN VĂN QUANG		Ngày ký	Ngày tháng		14/5/2025
Ch. năng	Đuyệt	Ho và lên			
P.CDAT		Nguyễn Văn Tuấn			
Kiểm tra	Vẽ	Nguyễn Văn Tuấn			


Thiết bị:

VỎ ĐÓT THAN 255.02

Chi tiết:

CHI TIẾT SỐ 3

VD 255.02 -03-CD	
Số lượng	Khối lượng
01 cái	 kg
VL: SUS 316L	



YÊU CẦU KỸ THUẬT:
 - Dung sai các kích thước không ghi lấy theo IT12
 - Làm cứng sạch

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ MÃNG CỐM HẠNG		Thiết bị:	VỎ ĐÓT THIAN 255.00	
Ch. năng	Ho. viên	Ch. kỹ	Ngày tháng	Số lượng
Duyệt	Trưởng Dự			01 cái
P.CDAT	Nguyễn Văn Phước			 kg
Kiểm tra	Nguyễn Anh Tuấn		14/4/2025	
Vẽ				VL: SUS 316L

CHI TIẾT SỐ 4