

Số: 389 /TB-CTQ

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói dịch vụ: Tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01, theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

Thông số kỹ thuật thiết bị: Máy xúc lật Liugong ZL50C- đời 2010

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ	ĐVT	SL
1	Tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01: - Tiếp nhận thiết bị - Vệ sinh, tháo dỡ chi tiết - Kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị, đưa ra nội dung sửa chữa - Sắp xếp gọn gàng, che đậy bảo quản	Gói	1

(Chi tiết công việc theo phương án kèm theo thông báo mời chào giá này)

Yêu cầu:

- Thời gian thực hiện công việc: trong tháng 04/2025 và tháng 05/2025
- Tiến độ thực hiện: trong vòng 03 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi hoàn thành bàn giao lại thiết bị và mặt bằng.
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI hoặc tại xưởng của đơn vị cung cấp dịch vụ
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, xóm 5- xã Trảng Đà - thành phố Tuyên Quang- Tuyên Quang trước ngày 20/4/2025 (Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá kèm theo)

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>
- Lưu VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dự



Mẫu báo giá tham khảo

[*Nhà cung cấp:*]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi

TT	Nội dung	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
	Tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01: - Tiếp nhận thiết bị - Vệ sinh, tháo dỡ chi tiết - Kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị, đưa ra nội dung sửa chữa - Sắp xếp gọn gàng, che đậy bảo quản	Gói	1		
	Tổng				
	Thuế GTGT ...%				
	Tổng cả thuế				

Bằng chữ.....

Chúng tôi cam kết thực hiện

1. Thời gian thực hiện công việc: [*Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá*].
2. Tiến độ hoàn thành công việc: [*Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá*].
3. Địa điểm thực hiện: [*Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá*].
4. Hiệu lực của báo giá: [*Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo nội dung mời báo giá*]

Ngày tháng năm
Đại diện nhà cung cấp
(ký và ghi rõ họ tên)

	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Lần sửa đổi:
	PHƯƠNG ÁN THÁO MÁY, XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN HỎNG MÁY XÚC LẬT ZL50C 100.01	

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 4 năm 2025

I. Tên thiết bị : Máy xúc lật ZL50C 100.01

II. Nguyên nhân:

- Máy xúc lật ZL50C 100.01 hiện đang dừng hoạt động
- Tình trạng kỹ thuật: có tiếng kêu bất thường ở động cơ khi máy hoạt động, hệ thống phanh hoạt động kém.

Phòng Cơ điện-AT&MT lập phương án thuê đơn vị ngoài tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt.

III. Thông số kỹ thuật cơ bản: Máy xúc lật ZL50C, hãng SX: Liugong, đời 2010

IV. Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

TT	Nội dung công việc, vật tư, nhân công	Quy cách	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Dự trù vật tư- dụng cụ				ĐV thuê ngoài
1	Vật tư chính				
2	Dự trù công cụ, dụng cụ, máy thi công				
II	Trình tự công việc				
1	Bàn giao thiết bị trước sửa chữa				PXTP
2	Tháo máy, xác định nguyên nhân hỏng máy xúc lật ZL50C 100.01: - Tiếp nhận thiết bị - Vệ sinh, tháo dỡ chi tiết - Kiểm tra, đánh giá tình trạng hỏng của thiết bị, đưa ra nội dung sửa chữa - Sắp xếp gọn gàng, che đậy bảo quản		Gói	1	ĐV thuê ngoài
3	Bàn giao trả lại thiết bị				Các bên
III	Tiến độ và thời gian thực hiện				
1	Tiến độ thực hiện: trong vòng 03 ngày kể từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi hoàn thành bàn giao lại thiết bị và mặt bằng.				
2	Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2025 và tháng 05/2025				
IV	Bảo hành:				

	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂN QUANG - VVMI	Mã số: BM 09.10 Ngày BH: 31/3/2021 Lần BH: 02 Lần sửa đổi:
	PHƯƠNG ÁN THÁO MÁY, XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN HỎNG MÁY XÚC LẬT ZL50C 100.01	

V. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tránh va quệt, làm hỏng các chi tiết trong quá trình tháo. Bảo quản, che đậy, để gọn gàng các chi tiết sau khi hoàn thành công việc

VI. Biện pháp An toàn:

- Đơn vị thuê ngoài lập Biện pháp an toàn trình P.Cơ điện-AT&MT trước khi thực hiện công việc (đối với trường hợp đơn vị thuê ngoài thực hiện tại Công ty CP xi măng Tân Quang)

NGƯỜI LẬP



Hoàng Trung Kiên

PHÒNG CƠ ĐIỆN



Nguyễn Văn Phương

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Dự