

Số: 1010/TB-CTQ

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 09 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói dịch vụ: Sửa chữa lỗi Tủ điều khiển máy cán ép.

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu: Sửa chữa lỗi Tủ điều khiển máy cán ép, theo phương thức báo giá cạnh tranh. Kính mời nhà cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

Thông số kỹ thuật:

- Thông số màn HMI: HMIGTO5310, hãng sản xuất Schneider.
- Thông số CPU PLC lỗi: CPU315-2-DP PLC S7-300. Hãng SX SIEMENS.

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Nội dung dịch vụ	Yêu cầu thực hiện	ĐVT	SL
1	Sửa chữa lỗi Tủ điều khiển máy cán ép	Sửa lỗi bo mạch truyền thông HMI	Cái	01
		Hiệu chỉnh, sửa lỗi phần mềm CPU315-2-DP	Cái	01

Yêu cầu:

1. Yêu cầu kỹ thuật: Sau khi sửa chữa bo mạch truyền thông HMI và phần mềm CPU315-2-DP đảm bảo truyền thông đầy đủ các thông số vận hành của máy cán ép, thiết bị hoạt động tốt ổn định và tin cậy.

2. Tiến độ hoàn thành công việc: ≤ 9 ngày từ khi bàn giao thiết bị trước khi sửa chữa đến khi bàn giao thiết bị vào sử dụng (không tính thời gian chờ chạy thử).

3. Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2025.

4. Địa điểm bàn giao và nghiệm thu thiết bị: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

5. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, TDP Tràng Đà 5 – phường Nông Tiên – tỉnh Tuyên Quang trước ngày 09/09/2025 (Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá kèm theo).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- website <http://ximangtanquang.com.vn/>
- Lưu VT, CD AT&MT, V(3).



KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dư

Mẫu báo giá tham khảo

[Nhà cung cấp:]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

Chúng tôi

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Sửa lỗi bo mạch truyền thông HMI	Cái	01		
2	Hiệu chỉnh, sửa lỗi phần mềm CPU315-2-DP	Cái	01		
3	Tổng				
4	Thuê GTGT ...%				
5	Tổng cả thuế				

Chúng tôi cam kết thực hiện:

1. Tiến độ hoàn thành công việc: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu của thông báo mời báo giá].

2. Thời gian thực hiện: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu của thông báo mời báo giá].

3. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

4. Yêu cầu kỹ thuật: Sau khi sửa chữa bo mạch truyền thông HMI và phần mềm CPU315-2-DP đảm bảo truyền thông đầy đủ các thông số vận hành của máy cán ép, thiết bị hoạt động tốt ổn định và tin cậy.

5. Bảo hành thiết bị: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu của thông báo mời báo giá].

6. Hiệu lực của báo giá: [Nhà cung cấp ghi nội dung đáp ứng yêu cầu của thông báo mời báo giá].

Đại diện nhà cung cấp
(ký và ghi rõ họ tên)

