

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Gói dịch vụ: Sửa chữa động cơ 271.02

Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu sửa chữa thiết bị theo phương thức báo giá cạnh tranh, nội dung như sau:

BẢNG DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

TT	Tên hàng hoá và dịch vụ	Yêu cầu / thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa động cơ 271.02	Sửa chữa động cơ quán lại cuộn dây Stato động cơ, thông số kỹ thuật: 3P-380V; 185kW; 980 v/P	Cái	1

Yêu cầu:

- Tiến độ thực hiện: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị
- Bảo hành: \geq 6 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị sau sửa chữa.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI hoặc tại xưởng của đơn vị cung cấp dịch vụ
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 28/5/2024
- Báo giá gửi về Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, trước ngày 28/05/2024

Trân trọng!

Nơi nhận:

<https://ximangtanquang.com.vn/>
Lưu VT, TCG, H⁰

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Dự